

ZASADY BHP DLA PODWYKONAWCÓW

Ogólne przepisy BHP

Zleceniobiorca powinien:

- Przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy z Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
- Zakres prowadzonych prac objętych umową, wymagane dokumenty, uprawnienia, dopuszczenia itp. uzgodnić z Koordynatorem Obszaru Technicznego i Zarządzania Majątkiem.
- Przekazać Służbie BHP w tut. zakładzie informację w formie oświadczenia na temat: wymaganych charakterem prac - uprawnień, aktualnym szkoleniu BHP, aktualnym orzeczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy swoich pracowników oraz innych **przed rozpoczęciem prac**.
- Skierować pracowników na szkolenie instruktażowe do Służby BHP tut. zakładu.
- Organizować i nadzorować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Wyposażyć swoich pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej w odniesieniu do wykonywanej pracy.
- W razie zaistnienia wypadku przy pracy niezwłocznie powiadomić Służbę BHP tut. zakładu.
- Zdarzenia potencjalnie wypadkowe zgłaszać kierownictwu w obszarze wykonywania prac oraz Służbie BHP tut. zakładu.
- Dopuszczać Służbę BHP do kontroli na zgodność z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami BHP.
- Jeżeli są wskazania oznakować i zabezpieczyć teren wykonywanych prac przed dostępem osób postronnych.
- Jeżeli podczas wykonywania prac stosowane są substancje chemiczne – przedłożyć wykaz tych substancji wraz z aktualnymi kartami charakterystyki Służbie BHP tut. zakładu.
- Jeżeli podczas wykonywania prac stosowane są urządzenia, sprzęt specjalistyczny itp. należy przedłożyć wykaz ww. wraz z aktualną dokumentacją Służbie BHP tut. zakładu.
- Opracować w porozumieniu z pracownikami Służby BHP „Plan zapobiegania wypadkom i urazom” jeżeli zachodzi potrzeba.
- W przypadku zatrudnienia więcej niż dwóch firm podwykonawcy ustalają Koordynatora ds. BHP.
- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych przepisach i zasadach BHP należy zwracać się do Służby BHP.

Pracownicy firmy zewnętrznej:

- Mają obowiązek przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Znać zagrożenia na stanowisku pracy określone w ocenie ryzyka zawodowego.
- Przy pracy lub w otoczeniu substancji niebezpiecznej zapoznać się z kartą charakterystyki danej substancji (wykaz osób).
- Używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
- W razie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w przestrzeni zamkniętej ustalić sposób kontaktu i meldowania się pracownika z drugą osobą.
- Pracownicy wykonujący pracę na wysokości muszą posiadać badania wysokościowe.
- Przy pracy na wysokości pracownicy mają obowiązek stosować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (ŚOI) np: szelki, pasy, liny oraz wykonywać pracę w obsadzie dwuosobowej.
- Pracownicy wykonujący pracę elektryczne, spawalnicze, na wysokości mają obowiązek posiadać dokumentację dopuszczającą wykonanie tych prac.
- Pracownik musi posiadać uprawnienia do prac prowadzenia prac elektrycznych lub spawalniczych.

WAŻNE TELEFONY

Wewnętrzne:

- Warsztaty szpitalne, na wypadek awarii: instalacji, sprzętu i wyposażenia.
(32) 621 20 06,
(32) 621 20 07,
530-279-318
- SOR, na wypadek zaistnienia zdarzenia nagłego gdzie dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia pracownika.
(32) 621 21 12
- Służba BHP
(32) 621 20 57

Zewnętrzne:

tel. 999 – Pogotowie Ratunkowe
tel. 998 – Straż Pożarna
tel. 997 – Policja
tel. 112 – z telefonów komórkowych